

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GefStoffV

Gefahrstoffverzeichnis

Lfd. – Nr.:

Arbeitsbereich:

CAS-Nr.:

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Mineralwolle (Dämmstoffe)

faserförmig, verschiedenfarbig, geruchlos

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Fasern können in die Lunge gelangen und Krebs erzeugen
- Fasern können Reizungen der Haut, Augen und der oberen Atemwege verursachen
- Zusatzstoffe können allergische Reaktionen auslösen
- Fasern mit einem Kanzerogenitätsindex < 40 gelten als krebsverdächtig

## SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Produkte mit RAL- Gütezeichen einsetzen (Kanzerogenitätsindex > 40)
- Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (kein Durchzug)
- Staubentwicklung vermeiden, Material nicht werfen
- Verpackung erst an der Arbeitsstelle vorsichtig aufschneiden
- Material möglichst vorsichtig montieren und demontieren
- Abfälle unmittelbar an der Ausbaustelle in Säcke verpacken und diese verschließen
- Zuschnitt nur auf fester Unterlage mit scharfem Messer
- Räume nur mit zugelassenem Staubsauger der Kategorie C reinigen (nicht kehren oder mit Druckluft abblasen)
- Essen, Trinken, Rauchen, das Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsbereich ist verboten
- Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen



### Persönliche Schutzausrüstung tragen:

- Augenschutz:** Korbbrille bei Staubentwicklung und Überkopfarbeiten  
**Atemschutz:** Atemschutzgerät mit Partikelfilter P 1 empfohlen  
**Hautschutz:** Vor dem Umgang schwachfettende Hautschutzcreme  
**Handschutz:** aus: Nitrilkautschuk, Naturlatex oder Leder  
**Körperschutz:** geschlossene Arbeitskleidung

### Demontage nicht gekennzeichneter (bewerteter) Produkte:

- Arbeitsplatz im Umkreis von ca. 5 m absperren und kennzeichnen (Zutritt für Unbefugte verboten)
- Zu entferndes Material befeuchten, Ausnahme: an heißen Oberflächen
- Atemschutzgerät mit Partikelfilter P 2 bzw. FFP 2 verwenden
- Einweganzug benutzen, bei Überkopfarbeiten Kapuze oder Nackenschutz verwenden

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Nicht mit Druckluft abblasen. Aufwirbeln von Staub vermeiden. Staub mit Wasser binden und aufsaugen.
- Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen
- Werden Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest handeln könnte, Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren

## ERSTE HILFE



- Nach Einatmen:** Nase schnäuzen.  
**Nach Hautkontakt:** Stellen mit viel Wasser reinigen – ggf. Kleidung wechseln  
**Nach Augenkontakt:** Augen ca. 10 Minuten bei gespreizten Lidern mit Wasser spülen und sofort einen Arzt hinzuziehen!  
**Nach Verschlucken:** Mund mit Wasser spülen  
**Unfall melden:** Notrufnummer 112  
Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG



- Reste von Mineralwolle-Dämmstoffen direkt am Entstehungsort in einem geeigneten Behälter, z.B. Plastiksack, sammeln.
- Beim Verschließen auf keinen Fall die enthaltene Luft herausdrücken.